Question Bank on General Fitter Trade for Technician Grade III Level for all kinds of tests.

टेकनिशियन स्तर के लिए ज. फिटर ट्रेड पर सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिये प्रश्न बैंक

(These are sample questions and should not be taken as that of actual question papers set by examiners)

(ये नमूना प्रश्न हैं और इन्हें प्रश्न पत्र सेटर द्वारा स्थापित वास्तविक प्रश्न पत्र के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए)

Total nos. of sample questions: 112 नमूना प्रश्नों की क्ल संख्या: 112

		Ring Gauges are used to check	रिंग गेज का उपयोग किस जांच के लिए किया जाता है
		Inside dia	·
1)	A.		अंदर का डाया
-,	B.	Outside dia	बाहर का डाया
	C.	Pitch	पिच
	D.	Taper	शंकु
		Which of following is a type of angle plate?	कोण प्लेट का प्रकार कौन सा है?
2)	Α.	3 1	निय्त कोण प्लेट
2)	B.	Indexing plate	इंडेक्सिंग प्लेट
	C.	Surface plate	ऊपरी प्लेट
	D.	V block	वी ब्लॉक
		What is meant by first-aids?	प्राथमिक चिकित्साका क्या मतलब है?
2)	A.	Treatment of a victim before doctor	डॉक्टर आने से पहले पीड़ित का इलाज
3)	B.	Job's safety	कार्य् की सुरक्षा
	C.	Prepare a proper sequence of operations	संचालन का उचित क्रम तैयार करें
	D.	Treatment of a victim after doctor	डॉक्टर आने के बाद पीड़ित का उपचार
		What is the least count of a vernier caliper?	वर्नियर कैलिपर की माप सकने वाली सबसे कम संख्या क्या है?
4)	A.	1 mm	1 मिमी
	B.	0.05 mm	0.05 मिमी
	C.	0.01 mm	0.01 मिमी
	D.	0.25 mm	0.25 मिमी
		The centre used with Tail Stock is called	टेल स्टॉक के साथ उपयोग किए जाने वाले केंद्र को कहा जाता है
5)	A.	Spindle Centre	स्पिंडल सेंटर
-,	B.	Dead Centre	देद केंद्र
	C.	Live Centre	लाइव सेंटर
	D.	Main Centre	मुख्य केंद्र
6)		Which one of the following is an artificial abrasive?	निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम ऐब्रेसिव है?
	A.	Emery	एमरी

	B.	Silicon Carbide	सिलिकॉन सिलिकॉन कार्बाइड
	C.	Green Sand	ग्रीन रेत
	D.	Diamond	डायमंड
		Following is used for general fire.	निम्न लिखित का उपयोग सामान्य आग के लिए किया
			जाता है
7)	A.	Fire extinguisher	अग्निशामक
,	B.	Safe guard	सुरक्षित गार्ड
	C.	Iodine	आयोडीन
	D.	Coolant Pump	कूलेंट पंप
		The size of three-jaw chuck is specified by	थ्री जाव् चक का आकारद्वारा निर्दिष्ट किया गया है
8)	A.	The size of each jaw	प्रत्येक जाव् का आकार
,	B.	The thickness of each jaw	प्रत्येक जबड़े की मोटाई
	C.	The diameter of the body of the chuck	चक के ढांचे का व्यास
	D.	Width of the body of the chuck	चक के ढांचे की चौड़ाई
		What is the point of angle (degree) in a centre punch?	केंद्र पंच में कोण (डिग्री) का क्या होता है?
9)	A.	60°	60°
	B.	45°	45°
	C.	90°	90°
	D.	30°	30°
		Hammers are classified as per:	हथौडों का वर्गीकरण किया जाता हैं:
4.0\	A.	Hold and weight	पकड़ और वजन के अनुसार
10)	B.	Frame's shape and weight	फ्रेम के आकार और वजन के अनुसार
	C.	Heel's shape and weight	निचले भाग के के आकार और वजन के अनुसार
	D.	Handle's length	हैंडल की लंबाई के रूप में
		Chisels are made of the following	छेनी निम्न के बने होते हैं
	A.	High Carbon Steel	उच्च कार्बन वाले इस्पात से
11)	B.	High speed steel	तीव्रगति स्टील
	C.	Cast steel	कच्चा इस्पात
	D.	Tungsten steel	टंगस्टन स्टील
		A steel-rule should never be used as	एक स्टील-रूल का उपयोग निम्न के रूप में कभी नहीं किया जाना चाहिए
12)	A.	Screw driver	<u>पंचकस</u>
′	B.	Hammer	हथौड़ा
	C.	Knife	चाक्
	D.	All of these	ये सभी
		The length of a file is measured:	फ़ाइल/रेती की लंबाई को मापा जाता है:
13)	A.	Along the tip to the shoulder	सोल्डर के शीर्ष के साथ
13)	B.	Along the tip to the heel	हील के शीर्ष के साथ
ŀ	C.	Along the tip to the tang	टैंग के शीर्ष के साथ
		Along the heel to the tang	टैंक के हील के साथ
	D.	Along the neer to the tang	्रिया पर हाल पर साप

		safety training activity	हिस्सा है
	A.	First Aid	प्राथमिक चिकित्सा
	B.	Trade practical's only	केवल ट्रेड प्रैक्टिकल
	C.	Study of Theory	सिद्धांत का अध्यन
	D.	Demonstration	प्रदर्शन
		The bit of a soldering iron is made of the	टांका लगाने वाले लोहे के यंत्र का आगे का थोड़ा सा
		following:	हिस्सा निम्न से बना होता है
15)	A.	Iron	लोहा
	B.	Brass	पीतल
	C.	Copper	तांबा
	D.	Stainless Steel	स्टेनलेस स्टील
		The length of a hack-saw blade is measured	हैक-सा ब्लेड की लंबाई को निम्न के बीच में मापा जाता
		between:	है
	A.	The inner ends of the two pins-holes	दो पिन-छेदों के आंतरिक सिरे
16)	B.	Centers of the pin holes	पिन छेद के केंद्र
	C.	The outer ends of the two pin holes	दो पिन छेद के बाहरी छोर
	D.	The inner end of pin-hole and the outer end	पिन-होल के भीतरी छोर और बाहरी पिन होल के बाहरी
		of the outer pin hole	छोर
		A coolant is mainly used for cooling of the:	एक कूलैंट मुख्य रूप से निम्न को ठंडा करने के लिए
			उपयोग किया जाता है:
17)	A.	Machine	मशीन
·	B.	Job Only	केवल कार्य/जोब
	C.	Cutting tool	काटने का औजार
	D.	Hot chips	हॉट चिप्स
		Which one of the following is a good conductor of heat?	निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है?
18)	A.	China clay	चीनी मिट्टी
,	B.	Porcelain	पोर्सिलिन
	C.	Graphite	ग्रेफाइट
	D.	Copper	तांबा
		The expansion of metal is called the:	धातु के विस्तार को निम्नलिखित कहा जाता है:
19)	A.	Malleability	मैलेबिलिटी
- /	B.	Ductility	डक्टिलिटी
	C.	Tensile strength	टॅसाइल स्ट्रेंथ
	D.	None of the above	उपरोक्त में से कोई नहीं
		Corrosion is the following property of a metal	जंग धातु का एक निम्न प्रकार का गुण है
201	A.	Mechanical	यांत्रिक
20)	B.	Chemical	रासायनिक
	C.	Physical	भौतिक
	D.	Electrical	विद्युतीय
24)		A device which holds and locates a work	एक उपकरण जो एक वर्कपीस को पकड़ कर रखता है
21)		piece and guides and controls one or more	और एक या एक से अधिक कटिंग टूल्स को नियंत्रित
		cutting tools is known as:	करता है, उसे निम्न प्रकार से जाना जाता है:

	A.	Machine	मशीन
	B.	Locator	लोकेटर
	C.	Fixture	फिक्सचर
	D.	Jig	जिग
		While drilling on lathe m/c, the drill is held in	लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय, ड्रिल को निम्न में
		the following:	पकड़ा जाता है
22)	A.	Head stock	हेड स्टॉक
,	B.	Tail stock	टेलस्टॉक
	C.	Compound rest	कंपाउंड रेस्ट
	D.	Bed	बेड
		Lathe machine's bed is made of the following	लेथ मशीन का बैंड निम्न से बना होता है
	A.	Mild steel	नरम इस्पात
23)	B.	Cast iron	कच्चा लोहा
	C.	High Carbon Steel	उच्च कार्बन इस्पात
	D.	High alloy steel	उच्च मिश्र धातु इस्पात
		The compound slide swivel base is set at 45°	कंपाउंड स्लाइंड स्वीवेल बेस को लेथ मशीन की केंद्रीय
		to the centre line of lathe. The degree of the	रेखा पर 45° पर सेट किया जाता है। क्रास स्लाइड
24)		reading at the cross slide index will be	इंडेक्स पर रीडिंग की डिग्री निम्न प्रकार होगी:
24)	A.	135°	135°
	B.	90°	90°
	C.	45°	45°
	D.	30°	30°
		A screw thread is designated as 1" B.S.P thread. In 1 inch B.S.P thread 1" indicates?	एक स्क्रू थ्रेड को 1" B.S.P थ्रेड के रूप में नामित किया
	A.		गया है। 1 इंच B.S.P थ्रेड में 1" का क्या अर्थ है
25)	B.	Major diameter of thread Minor diameter of thread	चुडी का प्रमुख व्यास
	C.	Pitch diameter of thread	चुडी का छोटा व्यास
	D.		चुडी का पिच डायामीटर
	D.	Hole diameter of pipe	पाइप का छेद व्यास
	_	Following is the purpose of a bench vice is:	बेंच वाईस का उद्देश्य निम्न प्रकार है:
26)	A.	To balance and grip the work piece	वर्कपीस को संतुलित करके पकड़ने के लिए
,	B.	Storage of work piece	वर्कपीस का भंडारण
	C.	To polish the work piece	वर्कपीस को पालिश करना
	D.	Cutting of work piece	वर्कपीस को काटना
		Slip Gauges is used for:	स्लिप गेज का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है:
			मापने के उपकरण का अंशांकन ऊपर के सभी
27)	A.	To check the Outside Diameter	बाहरी डायामीटर की जाँच करने के लिए
,	В.	Setting of measuring Instruments	माप उपकरणों की सेटिंग के लिए
	C.	Calibration of measuring Instruments	माप उपकरणों की कैलिब्रेशन के लिए
	D.	All of above	उपरोक्त सभी
		Taper keys are rectangular in cross section,	क्रॉस सेक्शन में टेपर कीज आयताकार होती हैं, इनकी
28)		they have a taper of:	टेपर का अनुपात निम्न प्रकार होता है:
	A.	1:100 on the thickness	1: 100 पर मोटाई
	B.	1:90 on the thickness	1:90 मोटाई पर

	C.	1:80 on the thickness	1:80 मोटाई पर
	D.	!:70 on the thickness	1: 70 मोटाई पर
		Which type of milling machine is used to cut	किस प्रकार की मिलिंग मशीन पर हेलिकल गियर्स
		helical gears ?	काटे जा सकते हैं?
29)	A.	Universal	यूनिवर्सल
,	B.	Plain	प्लेन
	C.	Horizontal	हॉरिजॉन्टल
	D.	Drum type	ड्रम टाइप
		The standard pipe fittings are provided with	मानक पाइप फिटिंग में चुड़ियां निम्न के अनुरूप होती
		threads conforming with:	₹:
30)	A.	BA	ВА
	B.	BSW	BSW
	C.	BSP	BSP
	D.	Metric	मीट्रिक
		In a V belt, the angle between the side is:	V बेल्ट में, किनारे के बीच का कोण होता है:
31)	A.	40°	40°
	B.	60°	60°
	C.	30°	30°
	D.	15°	15°
		The belt mainly slips due to the following:	बेल्ट मुख्य रूप से निम्न के कारण फिसल जाता है
32)	A.	Less tension	कम तनाव
,	B.	High starting torque	हाई स्टार्टिंग टॉर्क
	C.	Misalignment	मिसलिग्न्मेंट
	D.	Pulsating Load	पल्सेटिंग लोड
		Which of the following is the non-metallic anticorrosion treatment?	निम्नलिखित में से कौन-सा गैर-धातुविरोधी उपचार है?
33)	A.	Shearing	शीयरिंग
33)	B.	Enameling	इनमेलिंग
	C.	Cladding	क्लैडिंग
	D.	Carburising	कारबोराइजिंग
		Viscosity is related to:	श्यानता निम्न से संबंधित है:
34)	A.	Temperature	तापमान
54)	B.	Density	घनत्य
	C.	Colour	रंग
	D.	Pressure	दबाव
		Classification of file is done according to:	फ़ाइल का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है:
35)	A.	Weight	वजन
33)	B.	Shape	आकार
	C.	Material	सामग्री
	D.	Tip	टिप
36)		Surface plate is used to check:	सरफेश प्लेट का उपयोग निम्न की जांच के लिए किया
,			जाता है:

	A.	Roundness	गोलाई
	B.	Flatness	समतलता
	C.	Weight	वजन
	D.	Heat	ज ण्मा
		What is the use of drill gauge?	ड्रिल गेज का उपयोग क्या है?
37)	A.	For checking tip of the bit	बिट की नोक की जाँच के लिए
,	B.	For checking size of the bit	बिट के आकार की जाँच के लिए
	C.	For checking height of the bit	बिट की ऊंचाई की जाँच के लिए
	D.	For measuring cutting angle	काटने कोण को मापने के लिए
		Which washer is used for locking?	लॉकिंग के लिए किस वॉशर का उपयोग किया जाता है?
38)	A.	Plain	प्लेन
/	B.	Locking	लॉकिंग
	C.	Spring	स्प्रिंग
	D.	Round	राउंड
		The property of a metal due to which it can	धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण इसे ड्राइंग
		be shaped to a wire by drawing process is called:	प्रक्रिया द्वारा एक तार का आकार दिया जा सकता है:
39)	A.	Brittleness	भंगुरता
	B.	Toughness	कठोरता
	C.	Ductility	लचीलापन
	D.	Strain	तनाव
		Copper percentage in gun metal is:	गन मेटल में तांबा प्रतिशत है:
40)	A.	90%	90%
	B.	85%	85%
	C.	60%	60%
	D.	50%	50%
		Why Teflon tape is used in the pipe assembly?	पाइप जोड़ में टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है
41)	A.	Get tight fitting	फिटिंग टाइट करें
	B.	Easy engagement	आसान आबन्ध के लिये
	C.	Fill the gap between threads	धागे के बीच के अंतर को भरने के लिये
	D.	Avoid leakage	रिसाव होने न दे
		Which type of gear converts rotary motion into linear motion?	किस प्रकार का गियर रोटरी गति को संरेखीये गति में परिवर्तित करता है?
42)	A.	Rack & Pinion	रैक एवं पिनियन
•	B.	Spur Gear	स्पर गियर
	C.	Hypoid Gear	ह्मपॉड गियर
	D.	Integral Gear	इंटीग्रल गियर
		Aluminum is widely used in aircraft industry	एल्यूमीनियम का व्यापक रूप से विमान उद्योग में
43)		because of :	उपयोग किया जाता है क्योंकि यह है:
/	A.	Better machinability	मशीनिंग करने की बेहतर योग्यता
	B.	Corrosion resistance	जंग प्रतिरोध

	C.	Light in weight	वजन में हल्के
	D.	All of above	ऊपर के सभी
		A 400 m long train is running at 72 Kmph, how much time it will take to cross an electric pole?	एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसे बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा?
44)	A.	15sec	15 सेकंड
	B.	20sec	20 सेकंड
	C.	19sec	19 सेकंड
	D.	21sec	21 सेकंड
		320 m long train is running at 72 Kmph. how much time it will take to cross a platform of 180 m long?	320 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। इसे 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा?
45)	A.	20sec	20 सेकंड
	B.	25sec	25 सेकंड
	C.	30sec	30 सेकंड
	D.	27sec	27 सेकंड
46)		Two trains 300 m and 400 m long run at the speeds of 40 kmph and 50 kmph respectively in opposite Directions on parallel tracks. The time taken to cross each other?	दो रेलगाड़ियां 300 मीटर और 400 मीटर लंबी समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किमी और 50 किमी प्रति घंटे की गति से चलती हैं। इन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा?
10)	A.	20sec	20 सेकंड
	B.	25sec	25 सेकंड
	C.	26sec	26 सेकंड
	D.	28sec	28 सेकंड
		In a conventional hardening of hypereutectoid steels, the component is heated above the following temperature	हाइपरेक्टेक्टाइड स्टील्स की कन्वेंशनल हार्डनिंग में, पुर्जे को निम्न तापमान से ऊपर गरम किया जाता है
47)	A.	228°C	228°सेल्सियस
.,,	B.	363°C	363°सेल्सियस
	C.	585°C	585°सेल्सियस
	D.	738°C	738°सेल्सियस
		After hardening, the component is cooled at the :	हाईनिंग के बाद, पुर्जे को निम्न प्रकार ठंडा किया जाता है
48)	A.	Critical cooling rate	क्रिटिकल शीतलन दर पर
	B.	Rate just more than the critical cooling rate	क्रिटिकल शीतलन दर से अधिक दर पर
	C.	In still air	स्थिर हवा में
	D.	Rate at which it was heated	जिस दर पर इसे गर्म किया गया
		In conventional hardening austenite transforms to the following	कन्वेंशनल हार्डनिंग में ऑस्टेनाईट निम्न में बदल जाता है
401	A.	Martensite	मार्टेसाईट
49)	B.	Cementite	सीमेन्टाइट
	C.	Perlite	· ·
	D.	Ferrite	पर्लाइट,
	<u></u> υ.	reme	फेराइट

		How do you recognize a drill for soft metal?	आप नरम धातु के लिए ड्रिल को कैसे पहचानते हैं?
	A.	By the large helix angle	बड़े हेलिक्स कोण द्वारा
50)	B.	By the small helix angle	छोटे हेलिक्स कोण द्वारा
	C.	By the chisel edge angle	छेनी किनारे के कोण से
	D.	By the point angle which is 90 deg	बिंदु कोण द्वारा जो 90 डिग्री है
		Oil grooves are to be cut in brass half	पीतल के आधे बीयरिंग में तेल के खांचे काटे जाने हैं।
		bearings. Which one of the following chisels	निम्नलिखित में से कौन सी छेनी उपयुक्त है?
		in suitable?	ानकालायत न स पान सा छना उपयुक्त हः
51)	A.	Flat chisel	सपाट छेनी
	B.	Cross chisel	क्रॉस छेनी
	C.	Half round nose chisel	आधा गोल नाक छेनी
	D.	Web chisel	वेब छेनी
		The nos. of Railway Zone in the country is:	देश में रेलवे ज़ोनों की संख्या निम्न है।
F2\	A.	9	9
52)	B.	17	17
	C.	18	18
	D.	19	19
		During calculation of Incentive bonus	प्रोत्साहन योजना गणना के दौरान अवकाश रिजर्व
		scheme, leave reserve is taken as:	निम्नानुसार माना जाता है।
53)	A.	12%	12%
	B.	12.5%	12.5%
	C.	16%	16%
	D.	16.5%	16.5%
		Under WC Act, employer shall not be liable to	वर्क मैन कम्पनीसन अधिनियम के तहत, नियोक्ता किसी भी
		pay compensation in respect of any injury which does not result in the total or partial	चोट के संबंध में मुआवजे का भुगतान करने के लिए
		disablement of the workman for a period	उत्तरदायी नहीं होगा जिसके परिणामस्वरूप काम करने
54)		exceeding following days:	वाले की कुल या आंशिक विकलांगता_ दिन से अधिक नही
	_		होती है;
	A.	7	7 5
	B. C.	3	3
	D.	2	2
	D.	Censure is one of the following penalties	- सेंसर निम्न में से एक पेनल्टी है।
	A.	Major Penalty	मेजर पेनल्टी
55)	В.	Minor Penalty	माईनर पेनल्टी
	C.	Verbal Warning	मौखिक चेतावनी
	D.	Improvement Advise	स्धार की सलाह
		Minor Penalty chargesheet (SF-11) to SSE	एस.एस.ई स्तर के पर्यवेक्षक को लघु 'गस्ति चार्जशीट(एसएफ
		level supervisor can be issued by:	-11) किसके द्वारा जारी किया जा सकता है:
56)	A.	Junior Scale Officer	ज्नियर स्केल अधिकारी
,	B.	Senior Scale Officer	वरिष्ठ स्केल अधिकारी
	C.	JAG Officer	जे ए जी अधिकारी
	D.	SAG Officer	एसएजी अधिकारी
/		To avoid accidents work man should use their	दुर्घटनाओं से बचने के लिए वर्क् मैन् को निम्न में से
57)		recommended	क्या उपयोग करना चाहिए
	A.	IMTE's	IMTE's

	B.	MME's	MME's
	C.	PPE's	PPE's
	D.	BOOKS	BOOKS
		Procurement on NSR (Non-stock Requisition)	NSR (गैर-स्टॉक मांग् पत्र्) पर सीनियर स्केल अफिसर्
		signed by Senior Scale Officer (WM) can be)(WM) द्वारा हस्ताक्षरित से कितने मुल्ये तक खरीद की
		made up to:	जा सकती है :
58)	A.	Rs. 15 Lakhs	रु 15 लाख
	B.	Rs. 10 Lakhs	रु 10 लाख
	C.	Rs. 5 Lakhs	रु ५ लाख
	D.	Rs. 2 Lakhs	रु 2 लाख
		The Railway servants (Discipline & Appeal)	रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियममें लागू हुए
		Rules came into force in	1
59)	A.	1948	1948
	B.	1966	1966
	C.	1968	1968
	D.	1978	1978
		The following form is used for revocation of	निम्न फॉर्म का उपयोग निलंबन को समाप्त करने के लिए
		suspension	किया जाता है
60)	A.	SF 1	SF 1
•	B.	SF 2	SF 2
	C.	SF 5	SF 5
	D.	SF 7	SF 7
		Maximum nos. of months of study leave can	अधिकतम महीनों की अध्ययन छुट्टी कर्मचारी को
		be granted to an employee during his entire	उसकी पूरी सेवा के दौरान दी जा सकती है
<i>C</i> 1\		service	
61)	A.	36	36
	B.	28	28
	C.	24	24
	D.	30	30
		Who is Estate Officer of DMW	डी0एम0डब्ल्यू के एस्टेट ऑफिसर कौन् हैं
62)	A.	CEE	मु.वि.अभि
02)	B.	PCME	प्र.मु.यां.अभि
	C.	DY.CE	उप मु.अभि
	D.	DY.CME/PLANT	उप मु.यां.अ/प्लांट
		Which is the Headquarter of Northern	उत्तर रेलवे का प्रधान कार्यालय कौन सा है
		Railway?	पटियाला हाउस
63)	A.	Parada Hayaa	बडौदा हाउस
	B.	Baroda House	कनाट प्लेस
	C.	Connaught Place Rail Bhawan	रेल भवन
	<u>ν</u> .	ISO-50001 pertains to	ISO-50001 से संबंधित है
	Α		
64)	A.	Safety	सुरक्षा
,	B.	Health	स्वास्थ्य
	C.	Environmentt	पर्यावरण
	D.	Energy	হর্जা
		Canteen required in factory for more	कारखाने में कर्मचारी से अधिक होने पर कैन्टीन आव यक है।
65)		than employees.	

	B.	200	200
	C.	250	250
	D.	700	700
		Final modification of budget is prepared	बजट का फाईनल मॉडिफिके'ान में बनाया
		in	
66)	A.	August	अगस्त
00,	B.	May	मई
	C.	February	फरवरी
	D.	December	दिसंबर
		PAC items are purchased through	पीएसी आइटम किस माध्यम से खरीदे जाते हैं
	A.	single tender	सिंग्ल निविदा
67)	B.	limited tender	सीमित निविदा
	C.	open tender	बुली निविदा
	D.	E-tender	ई- निविदा
		Information under RTI act should be provided	आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी दिनों में
		with in days	प्रदान की जानी चाहिए
			अवारा या आरा याहर
68)	A.	20	20
	B.	30	30
	C.	10	10
	D.	45	45
		One horsepower is equal to:	एक अश्वशक्ति किस के बराबर है :
50)	A.	102 watts	वाट 102
69)	B.	1000 watts	1000 वाट
	C.	550 watts	550 वाट
	D.	735 watts	735 वाट
		In Green Co, DMW administrative building	डी0एम0डब्ल्यू को कौन सा ग्रीन-को रेटिंग प्रदान किया गया
		has been awarded with rating.	है।
70)	A.	Bronze	कांस्य
	B.	Silver	रजत
	C.	Gold	स्वर्ण
	D.	Platinum	प्लेटिनम
		Which Method is used for checking internal	लोको के एक्सलो की आंतरिक खामियों की जांच के
		flaws of Axles of Loco.	लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है।
71)	A.	X-Ray	एक्स-रे
,	B.	Ultrasonic	अल्ट्रासोनिक
	C.	Magnaflux	मैग्नाफ्लक्स
	D.	DPT	डीपीटी
		As per ISO who is MR (Management Representative) of DMW.	आईएसओ के अनुसार डीएमडब्ल्यू का एमआर (प्रबंधन
			प्रतिनिधि) है।
72)	A.	DyCME/D&Q	डिप्टी सीएमई / डी एंड क्यू
	B.	DyCME/HMS	डिप्टी सीएमई / एचएमएस
	C.	DyCME/System	डिप्टी सीएमई / सिस्टम
		,, - ,	ाउन्टा सारवार्च / ।स स्ट ब

	D.	DyCME/Plg	डिप्टी सीएमई / योजना
		Which Method is used for checking Cracks on Cam Shafts	कैम शाफ्ट पर क्रैक की जांच के लिए किस विधि का
	_		उपयोग किया जाता है
73)	A.	X-Ray	एक्स-रे
	В.	Ultrasonic	अल्ट्रासोनिक
	C.	Magnaflux	मैग्ना फ्लक्स
	D.	DPT	डीपीटी
		Wheels are mounted on axle using	पहियों को एक्सल पर का उपयोग करके
			लगाया जाता है
74)	A.	Clearance Fit	क्लीयरेंस फिट
, -,	B.	Transition Fit	क्लीयरेंस फिट
	C.	Interference Fit	ट्रांजीशन फिट
	D.	Shrink Fit	श्रिंक फिट
		Armature are fitted on Armature Shaft using	आर्मेचर को आर्मेचर शाफ़्ट पर का उपयोग
			करके लगाया जाता है
751	A.	Clearance Fit	क्लीयरेंस फिट
75)	B.	Transition Fit	क्लीयरेंस फिट
	C.	Interference Fit	ट्रांजीशन फिट
	D.	Shrink Fit	्र श्रिंक फिट
		As per Factory Act, how many hours	फैक्टरी अधिनियम के अनुसार, एक व्यक्ति कितने घंटे
		(maximum) week can a person work?	(अधिकतम) सप्ताह काम कर सकता है?
76)	A.	42	42
	B.	44	44
	C.	46	46
	D.	48	48
		The operation of cutting a sheet of metal in a straight line along the length, is known as	धातु की एक शीट को लंबाई के साथ एक सीधी रेखा में काटने के संचालन को कहा जाता है
77)	A.	Plunging	प्लंगिंग
	B.	Notching	नोचिंग
	C.	Slitting	स्लिटिंग
	D.	Forming	फॉर्मिंग
		The blank diameter used in thread rolling will	थ्रेड रोलिंग में प्रयुक्त खाली व्यास
		be	होगा
78)	A.	Equal to minor diameter of the thread	थ्रेड के मामूली व्यास के बराबर
-	B.	Equal to pitch diameter of the thread	थ्रेड के पिच व्यास के बराबर
	C.	A little larger than the minor diameter of the thread	थ्रेड के मामूली व्यास से थोड़ा बड़ा
	D.	A little larger than the pitch diameter of the thread	थ्रेड के पिच व्यास से थोड़ा बड़ा
79)		The instrument which has all the features of	वह उपकरण जिसमें ट्राई-स्क्वायर, बेवल प्रोट्रैक्टर, रूल
/J)		try-square, bevel protractor, rule and scriber, is	और स्क्राइबर की सभी विशेषताएं होती हैं

	A.	Outside micrometer	बाहरी माइक्रोमीटर
	B.	Inside micrometer	आंतरिक माइक्रोमीटर
	C.	Depth gauge micrometer	डेप्थ गेज माइक्रोमीटर
	D.	Combination set	कॉम्बिनेशन सेट
		A progressive limit gauge has	एक प्रगतिशील लिमिट गेज मे होता है
	A.	'Go' and 'Not go' member on the same side of the gauge	गेज के एक ही तरफ 'गो' और 'नॉट गो' मेंबर
80)	B.	Separate 'Go' and 'Not go' members	'गो' और 'नॉट गो' के मेंबर्स को अलग करें
	C.	'Go' member at one end and 'Not go' member at the other end	एक छोर पर 'गो' मेंबर्स और दूसरे छोर पर 'नॉट गो' मेंबर्स
	D.	None of the above	इनमे से कोई भी नहीं
		In order to check the clearance between two	दो मेटिंग सरफेस के बीच सफ़ाई की जांच करने के
		mating surfaces, a gauge should be used.	लिए, गेज का उपयोग किया जाना चाहिए।
81)	A.	Ring	रिंग
	B.	Plug	प्लग
	C.	Feeler	
	D.	None of these	इनमे से कोई नहीं
		The instrument used to measure external and internal diameter of shafts, thickness of parts and depth of holes, is	शाफ्ट के बाहरी और आंतरिक व्यास, भागों की मोटाई और छिद्रों की गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण
82)	A.	Outside micrometer	बाहरी माइक्रोमीटर
	B.	Inside micrometer	आंतरिक माइक्रोमीटर
	C.	Depth gauge micrometer	डेप्थ गेज माइक्रोमीटर
	D.	Vernier caliper	वर्नियर कैलीपर्स
		A basic shaft is one whose	एक मूल शाफ्ट वह है जिसका
02)	A.	Lower deviation is zero	निचला विचलन शून्य है
83)	B.	Upper deviation is zero	ऊपरी विचलन शून्य है
	C.	Lower and upper deviations are zero	निचले और ऊपरी विचलन शून्य हैं
	D.	None of these	इनमे से कोई नहीं
		The algebraic difference between the	न्यूनतम सीमा और मूल आकार के बीच बीजगणितीय
		minimum limit and the basic size is called	अंतर को कहा जाता है
84)	A.	Actual deviation	वास्तविक विचलन
	B.	Upper deviation	ऊपरी विचलन
	C.	Lower deviation	कम विचलन
	D.	Fundamental deviation	मौलिक विचलन
		When the file is moved to and fro over the work, it is known as	जब फ़ाइल को काम करने के लिए इधर - उधर ले जाया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है
85)	A.	Cross filing	क्रॉस फाइलिंग
33)	В.	Draw filing	ड्रा फाइलिंग
	C.	Pull and push filing	पुल्ल एंड पुश फाइलिंग
	D.	None of these	इनमे से कोई नहीं
86)		In current year, DMW is making which Loco.	वर्तमान वर्ष में, DMW कौन से लोको बना रहा है।
301		sarrene year, sivily is making willen boto.	न्त्राचा या पा, घाषावय प्राणा दा साम्य प्रधा रहा है।

	A.	WAG9	डब्लू ए जी 9		
	B.	WAG10	डब्लू ए जी 10		
	C.	WAP7	डब्लू ए पी 7		
	D.	WAG7	डब्लू ए जी 7		
		Convert 254 mm into thou	254 मि.मी. को थाऊ परिवर्तित करें		
07)	A.	0.01	0.01		
87)	B.	10	10		
	C.	1000	1000		
	D.	10000	10000		
		Which Shop of DMW is calibrating Pressure gauges	DMW की कौन सी शॉप प्रेशर गेज को कैलिब्रेट कर रही है		
88)	A.	Tool Room	द्रल रूम		
	B.	PMS	पीएमएस		
	C.	ELS	ईएलएस		
	D.	ABS	एबीएस		
		What is the colour code for Non-Conforming items	गैर-अनुरूपता (Non-Conforming) मदों के लिए रंग कोड क्या है		
89)	A.	Green	हरा		
	B.	Red	लाल		
	C.	Yellow	पीला		
	D.	Blue	नीला		
		Between which of the destinations the first Indian train was started?	पहली भारतीय ट्रेन किन गंतव्यों के बीच शुरू की गई थी?		
90)	A.	From Calcutta to Delhi	कलकता से दिल्ली तक		
	B.	From Mumbai to Thane	मुंबई से ठाणे तक		
	C.	From Mumbai to Surat	मुंबई से स्रत तक		
	D.	From Mumbai to Madras	मुंबई से मद्रास तक		
		How many days of LHAP can be accumulated	अपने सेवा जीवन में कर्मचारियों को कितने दिनों तक		
		to employees in his service life?	LHAP जमा किया जा सकता है?		
91)	A.	300 days	300 दिन		
	B.	450 days	450 दिन		
	C.	600 days	600 दिन		
	D.	Un-limited	संयुक्त राष्ट्र के सीमित		
		When no leave is admissible under any other rule, the leave granted is known as	जब कोई छुट्टी किसी अन्य नियम के तहत स्वीकार्य नहीं होती है, तो दी गई छुट्टी को रूप में जाना जाता है		
92)	A.	LAP	एल ए पी		
ł	B.	SPL Leave	स्पेशल लीव		
l		 			
	C.	Extra ordinary leave.	अतिरिक्त साधारण छुट्टी		
		Extra ordinary leave. LHAP	अतिरिक्त साधारण छुट्टी एल एच ए पी		
93)	C.		<u> </u>		

	A.	1.500 m			1.500 मीटर		
	B.	1.200 m			1.200 मीटर		
	C.	1.675 m			1.675 मीटर		
	D.	1.000 m			1.000 मीटर		
	Name the current Ministers of State For Railways of India				भारत के वर्तमान रेल राज्य मंत्री का नाम बताइए		
94)	A.	Shri Kiren Rijiju			श्री किरन रिजीजू		
,	B.	Shri Piyush Goya	al		श्री पीयूष गोयल		
	C.	Shri Angadi Sure	sh Channabasappa		श्री अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा		
	D.	Shri Giriraj Singh	1		श्री गिरिराज सिंह		
05)		Yellow light-han	d signal indicates	पीला प्रकाश-हैंड संकेत इंगित करता है			
	A.	. Stop			रुकें		
95)	B.	Proceed			आगे बढ़ना		
	C.	Proceed cautiou	sly		सावधानी से आगे बढ़ें		
	D.	None of the abo	ve		इनमे से कोई भी नहीं		
96)	His p	<u>owerful desire</u> br	ought about his downfall.				
30)	A. H	is intense desire	B. His desire for power	С	. His fatal desire	D. No improvement	
	He h	as peopl	e visiting him at his house	bec	ause he fears it will cause	discomfort to	
97)		nbors.	I 1	10			
		ırtailed	B. requested		c. stopped	D. warned	
98)			ted such an crime B. uncharitable		st get the most severe pu 2. unworthy	D. abominable	
		jurious o aro	ws on the issue of giving be	_	<u> </u>	D. adominable	
99)					. modest	D. advones	
		dependent	B. divergent ramination because none or			D. adverse	
100)	aske		annination because none o	1 1113	s allswels were	to the questions	
,		lusive	B. revealing	C	. pertinent	D. referential	
101)	राजभ	ाषा नियम के अनस	ार 'क' क्षेत्र के सरकारी कार्या			री में होना चाहिए	
101,		50 प्रति'ात	(बी) 80 प्रति"ात		(सी) 90 प्रति"ात	(ਤੀ) 100 प्रति " ।त	
102)			ार हिन्दी प्रयोग की द े ष्टि से				
102)	(叮)		(बी) दो		(सी) तीन	(डी) चार	
			ा∕संघ 'क'क्षेत्र में नही आता			(o)	
103)			(बी) छत्तीसगढ़		(सी) हरियाणा	(डी) चंडीगढ़	
104)			ालय के अंदर आता है		(11)	(6.) 10119	
,	(ए) ग	ा ह	(बी) विदे"।	((सी) विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी	(डी) सूचना एवं प्रसारण	
105)	संविध	ान के किस अनुच्छेद	के अनुसार हिन्दी संघ की राज्	जभाष	प्रा है ।		
,	(哎) 3	343 (1)	(ৰী) 343 (2)		(सी) 343 (3)	(डी) 344 (1)	
106)	संसदी	य राजभाषा समिति	में लोकसभा के कितने सदस्य है	ोते :	हैं।		
	(U)		(ৰী) 30	((सी) 20	(डी) 15	
107)			न अध्यक्ष कौन होता है।	-			
		प्रधानमंत्रे			(सी) केंद्रीय ग्रह मंत्री	(डी) उप राष्ट्रपति	
108)	राजभ	ाषा आयोग का गठन					
	(y)	1963	(बी) 1955	((सी) 1950	(डी)1976	
109)	भारती	य संविधान में भाष	ाएं किस अनुसूची में वर्णित है	?			
	1		3,4,, ,				

	(ए) अनुसूची 5	(बी) अनुसूची 6	(सी) अनुसूची 7	(डी) अनुसूची8	
110)	अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है?				
•	(ए) असमिया	(बी) बोडो	(सी) अंग्रेजी	(डी) डोगरी	
111)	वि'व हिन्दी दिवस कब मनाया जाता है।				
	(ए)14 सितम्बर	(बी) 10 जनवरी	(सी) 28 सितम्बर	(डी) 26 जनवरी	
112)	हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है।				
	(U)3	(बी) 2	(सी) 1	(डी) 5	